

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

3. 6. 2016 / 3. 6. 2016

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

WVWZZZAUZGW329758

ZNAČKA

VOLKSWAGEN

OBCHODNÝ NÁZOV

GOLF



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE 	11. Platnosť emisnej kontroly do	31. 7. 2025 
2. VINexpert	OK 	12. Platnosť technickej kontroly do	31. 7. 2025 
3. Technické údaje	OK 	13. Pozastavenie prevádzky	NIE 
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO 	14. Inercia vozidla	NEEVIDUJEME 
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	1/1 	15. Záložné právo	NIE 
6. Pátranie	NIE 	16. Blokácia vozidla	NIE 
7. Kontrola originality	NIE 	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE 
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME 	18. Leasing vozidla	NIE 
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO 	19. Výbava vozidla	ÁNO 
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ 	20. Poškodenie vozidla	ÁNO 

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:57

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	WVW Volkswagen Golf / Golf Sportsvan / Golf Hybrid / Golf GTE / e-Golf (AU / AUV), kateg. M1
MODEL	Volkswagen Golf (typ AU); 4 dv. kombi; 5 sedadiel // Volkswagen Golf (typ AUV); 4 dv. kombi; 5 sedadiel // Volkswagen Golf Sportsvan (typ AUV), 4 dv. MPV, 5 sedadiel // Volkswagen Golf Hybrid // Volkswagen Golf GTE // Volkswagen e-Golf (typ AU)
MODELOVÝ ROK	2016
VÝROBNÝ ZÁVOD	Volkswagen AG, Wolfsburg, Nemecko
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	329758
OBDOBIE VÝROBY	2013 - 2020
WVW	Volkswagen AG, Wolfsburg, Nemecko (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e1*2007/46*0623*44 (AU) / e1*2007/46*0627*41 (AUV)
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKA	Sériové výrobné číslo pre Golf (typ AU) je v rozmedzí 0 - 499 999. Sériové výrobné číslo pre Golf (typ AUV) a Golf Sportsvan (typ AUV) je v rozmedzí 500 000 - 799 999. Sériové výrobné číslo pre Golf Golf Hybrid a Golf GTE je v rozmedzí 800 000 - 899 999. Sériové výrobné číslo pre E-Golf je v rozmedzí 900 000 - 999 999.
POZNÁMKY:	
MPV	Viacúčelové vozidloMulti Purpose Vehicle
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:57

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

3. Technické údaje

OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	KN081EJ
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	3. 6. 2016
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	3. 6. 2016
ZNAČKA	VOLKSWAGEN
TYP/VARIANT/VERZIA	AU/GAC4CZCAX0/-
OBCHODNÝ NÁZOV	GOLF
VIN	WVWZZZAUZGW329758
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	1770 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1353 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okre
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e1*2007/46*0623*19
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	1395
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	92
DRUH PALIVA	BENZÍN
OTÁČKY	5000
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	204
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	MT
POČET STUPŇOV	6
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	195/65 R15 91H
ROZMER RÁFIKOV	6Jx15 ET43
FARBA	Biela
SPOTREBA PALIVA	5,3
EURO NORMA	EURO 6b
EMISIE ES/EHK	715/2007*136/2014W (EURO 6b)
DYMIVOSŤ ES/EHK	
EMISIE - CO	0,158 g/km
EMISIE - CO2	122 g/km
EMISIE - NOX	0,034 g/km
EMISIE - HC + NOX	0 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0
EMISIE ZVUKU ES/SHK	51-02

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26:01:2025 22:57

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Slovensko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	3. 6. 2016	Slovensko	KN081EJ

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:57

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 1

Počet majiteľov s právnou formou fyzická osoba: 1

Počet majiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

POČET DRŽITEĽOV: 1

Počet držiteľov s právnou formou fyzická osoba: 1

Počet držiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

*Právna forma majiteľa/držiteľa môže byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ
- právnická osoba – podnikateľ

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:57

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:57

7. Kontrola originality

NIE

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY: NIE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:58

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

9. Povinné zmluvné poistenie

✓ ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

26. 1. 2025

EČV:

KN081EJ

POISŤOVŇA:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:58

13. Pozastavenie prevádzky

✓ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:59

15. Záložné právo

✓ NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:58

16. Blokácia vozidla

✓ NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:57

17. Zoznam daňových dlžníkov

✓ NIE

Overenie majiteľa/držiteľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:59

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

18. Leasing

☑ NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

- ALD Automotive Slovakia s.r.o.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

BKS-Leasing s. r. o.

BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

ČSOB Leasing, a.s.

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

ESSOX FINANCE, s. r. o.

FINANZ SERVIS, spol. s r.o.

Home Credit Slovakia, a.s.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Oberbank Leasing s.r.o.

PB Finančné služby, a. s.

s Autoleasing SK, s. r. o.

Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra-Leasing, s.r.o.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

VFS Financial Services Slovakia s.r.o.

VÚB Leasing, a. s.

MONAQ Leasing, a. s.

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:58

19. Výbava vozidla

☑ ÁNO

- OD 05/16

PNEU 225/45 R 17..W

CLIMATRONIC

EL OVL-OKIEN PR+ZAD

VN-ZRKADLO AUT-ZACL

NAVIG "DISCOVER MED"

AUTOM ZAP-SVETIEL

VÝBAVA LÁTKA/KOŽA

MULTIF-VOLANT KOŽA

PANELY DV KOŽENKA

LAKŤ-OPIERKA P S

FAJČIARSKA ÚPRAVA

6-ST PREVODOVKA

NÚDZOVÁ REZERVA

SEDADLO Ľ VÝŠK-NAST

PANORAMAT-STRECHA

5-DVER

1395 CCM 92KW

BLUE MOTION TECHNO

CHROM-PAKET

SVET-/DAŽĎOVÝ SNÍMAČ

Z-SKLÁ 65% TÓNOVANÉ

8 REPRODUKTOROV

HMLOVKA

PARKOVACÍ LOKÁTOR

SEDADLÁ P VYHRIEV

MULTIFUNK-PRÍSTROJ

SYSTÉM STOP-ŠTART

LAKŤ-OPIERKA S Z

ALTERNÁTOR 140A

DISKY 7 J X 17 ALU

BEDROVÁ OPIERKA ELEK

DVOJITÁ RÚRA VÝFUKU

R-LINE EXTERIÉR

TEMPOMAT

2-VRSTV UNI - 2-VRSTV UNI - Pure white (C9A)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 26.01.2025 22:58

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

20. Poškodenie vozidla


ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1043,46 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	788,45 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
28. 8. 2020	Celková hodnoty opravy	1779,12 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		POŠKODENÉ	✗
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

DVERE Z P	DVERE P P	Konzervácia dutín
-----------	-----------	-------------------

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2476-5204-0778

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SK	Cena dielov	1264,8 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	372,02 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
14. 8. 2024	1636,82 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		POŠKODENÉ	×
Sklo	čelné	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

LEP-SADA PRED-SKLA	PRIMER STREŠ-OKNA	LEP PANORAMA-STRECHY
PREDNÉ SKLO	DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA	UPEV-SVORKY
PRIMER PRED-SKLA	KRYT PANORAM-STRECHY	ČISTIACI ROZTOK

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 26.01.2025 22:59

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.