

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

30. 6. 2017 / 10. 9. 2018

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

6FPGXXMJ2GHP63619

ZNAČKA

FORD

OBCHODNÝ NÁZOV

RANGER



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE ✗	11. Platnosť emisnej kontroly do	4. 12. 2025 ✓
2. VINexpert	OK ✓	12. Platnosť technickej kontroly do	4. 12. 2025 ✓
3. Technické údaje	OK ✓	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✓
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✓	14. Inercia vozidla	ÁNO ✓
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	4/2 ✓	15. Záložné právo	NIE ✓
6. Pátranie	NIE ✓	16. Blokácia vozidla	NIE ✓
7. Kontrola originality	ÁNO ✓	17. Zoznam daňových dlžníkov	NEDOSTUPNÉ ⓘ
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ⓘ	18. Leasing vozidla	NIE ✓
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO ✓	19. Výbava vozidla	ÁNO ✓
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ⓘ	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ✗

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:31

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	6FP Ford Ranger (2AB), kateg. N1;N1G
TVAR KAROSÉRIE	Super Cab - rozšírená kabína s protismernym otváraním zadných dverí; so skriňou
KONŠTANTA	-
OZNAČENIE VÝROBCU	Ford Motor Company South Africa
VÝROBNÝ ZÁVOD	Silverton, Pretoria
MODELOVÝ RAD	Ford Ranger
TVAR KAROSÉRIE	Super Cab - rozšírená kabína s protismernym otváraním zadných dverí; so skriňou
ROK VÝROBY	2017
MESIAC VÝROBY FORD	apríl
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	63619
OBDOBIE VÝROBY	2011 - 2023
6FP	Ford Motor Company of Australia Limited, Campbellfield, Austrália
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2007/46*0154*18 (2011 - 2019) / e5*2007/46*0080*10 (2019 - 2023)
REGIÓN URČENIA	Európa

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:31

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

3. Technické údaje

☒ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	KNJODA1
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	30. 6. 2017
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	10. 9. 2018
ZNAČKA	FORD
TYP/VARIANT/VERZIA	2ABSA2W4G49EBJ4/-/-
OBCHODNÝ NÁZOV	RANGER
VIN	6FPGXXMJ2GHP63619
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	3270 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	2249 kg
KATEGÓRIA	N1G - nákladné terénne vozidlo (N1G)
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e11*2007/46*0154*15
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	3198
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	147
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	3000
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	175
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	6
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	285/60 R18 118/115S
ROZMER RÁFIKOV	nezistené
FARBA	Oranžová metalíza tmavá
SPOTREBA PALIVA	0
EURO NORMA	EURO 6
EMISIE ES/EHK	715/2007*2015/45ZC (EURO 6)
DYMIVOSŤ ES/EHK	
EMISIE - CO	0 g/km
EMISIE - CO2	0 g/km
EMISIE - NOX	0 g/km
EMISIE - HC + NOX	0 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0,37
EMISIE ZVUKU ES/SHK	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17:02:2025 10:31

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Francúzsko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	10. 9. 2018	Slovensko	KNJODA1

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:31

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 4

Počet majiteľov s právnou formou fyzická osoba: 4

Počet majiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

POČET DRŽITEĽOV: 2

Počet držiteľov s právnou formou fyzická osoba: 2

Počet držiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

*Právna forma majiteľa/držiteľa môže byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ
- právnická osoba – podnikateľ

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:31

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:31

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	1 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 1:	20. 8. 2018
PRACOVISKO:	PKO Zlaté Moravce - 1451 Priemyselná, 95301 Zlaté Moravce
KRAJINA DOVOZU:	Francúzsko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKB084058
ČÍSLO NÁLEPKY:	SKAi950971
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 1:	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 1:

SPÔSOBILÉ

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVISKA KO:

VIN nebolo nájdené v pátraní. Doklady neboli nájdené v pátraní.

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy


MIESTO MERANIA:	POČET MERANÍ:	HRÚBK A LAKU:
Predná kapota:	5/5	92 - 98 µm
LS:	5/5	173 - 179 µm
Ľavé predné dvere:	4/4	167 - 175 µm
Zadná kapota:	5/5	151 - 172 µm
Pravé predné dvere:	4/4	165 - 171 µm
PS:	5/5	161 - 195 µm
Strecha vozidla:	5/5	143 - 181 µm
VIN kód, iden. kód:	5/5	55 - 84 µm

Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidlá býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.

Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639



PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE ZKO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:
[fotodokumentácia_KO](#)



predná časť vozidla



ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla



pravá strana vozidla



sklá



interiér vozidla



výrobný štítek



foto VIN



zdvojený identifikátor

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

17. 2. 2025

EČV:

KNJODA1

POISTOVŇA:

Generali poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

13. Pozastavenie prevádzky

NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

14. Inzercia vozidla

ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA

17.02.2025

INZERENT

právnická osoba

INZERÁT

[zobraziť inzerát č. 1](#)

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

15. Záložné právo

NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

16. Blokácia vozidla

NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:31

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

18. Leasing

✓ NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alsr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

19. Výbava vozidla

☒ ÁNO

OD 04/17	VÝBAVA AERODYNAMIK
OCHR-RÁM D NEREZ	MRIEŽKA BLATN LAK
AUTOMAT-KLIMATIZÁCIA	ZADNÉ SKLO VYHR
SKLÁ TMAVÉ TÓN	VNI-ZRC AUT-ZACLONIT
PREDNÉ SKLO VYHR	SVET-/DAŽĎOVÝ SNÍMAČ
DVERE LOŽ-PR VR ZÁM	EL-OVLÁD OKIEN PRED
DIAĽK-OVL CENTR-ZAM	VON-ZRK EL/VYHR/SKL
HMLOVKA	VON-ZRKAD SO SMEROV
KRYT SVETLOMET CHRÓM	DENNÉ OSVETLENIE
REGUL SKLONU SVETIEL	VNÚT-OSVETLENIE LED
ZADNÁ HMLOVKA	VÝBAVA LÁTKA
VÝŠ-NASTAV SEDAD	DELIACA STENA
SÉRIA WILDTRAK	STREŠNÁ KONZOLA
KAMERA VZADU	VON-ZRKAD DODÁV LAK
UPEV-HÁK VN	FORD SYNC 3
PARK-LOKÁTOR PR/Z	3198 CCM 147KW
KONTR TLAKU V PNEU	SERVORIADENIE ELEKTR
6-ST AUT-PREVODOVKA	UZÁVER DIFERENCIÁLU
TACHOGRAF	BATERIE 68 AH
"HI-RIDER"	AIRBAG SPOLUJAZDCA
AIRBAG VODIČA	REGULÁTOR RÝCHLOSTI
PNEU 265/60 R18..T	DISKY 8 J X 18 ALU
EMISNÁ NORMA EURO 6	ELEKTR-VÝSTROJ 2
NÚDZOVÁ REZERVA	OCHR-RÁM CHRÓM
ESP	POHON VŠETKÝCH KOL
AIRBAG HLAVY	BOČNÝ AIRBAG
AIRBAG KOLIEN	KRYT VALNÍKA
STREŠNÝ NOSIČ	VEKO VALNÍKA
SUPER CAB	NÁRAZN Z VR STÚPAČKY
MRIEŽKA CHLAD TITÁN	ZÁSTERKY
2-VRSTV METALÍZA	KĽUČKY DV LAKOVANÉ
NÁRAZNÍK P LAKOVANÝ	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 17.02.2025 10:32

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2944-1000-1639

20. Poškodenie vozidla

ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
FRH	Cena dielov	X EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	X EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
29. 3. 2018	Celková hodnoty opravy	22545,2 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Zadná časť karosérie	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
Zadná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
Ľavé dvere	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Pravé dvere	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Strecha	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Sklo	čelné	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓
	zadné	NEŠPECIFIKOVANÉ ✓



Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 17.02.2025 10:32

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.