

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

10. 4. 2019 / 9. 1. 2020

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

WAUZZZF28KN090284

ZNAČKA

AUDI

OBCHODNÝ NÁZOV

A6 Limousine



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE ☐	11. Platnosť emisnej kontroly do	19. 4. 2025 ☒
2. VINexpert	OK ☒	12. Platnosť technickej kontroly do	19. 4. 2025 ☒
3. Technické údaje	OK ☒	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ☒
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ☒	14. Inercia vozidla	NEEVIDUJEME ☐
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	2/2 ☒	15. Záložné právo	NIE ☒
6. Pátranie	NIE ☒	16. Blokácia vozidla	NIE ☒
7. Kontrola originality	ÁNO ☒	17. Zoznam daňových dlžníkov	NEDOSTUPNÉ ☐
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ☐	18. Leasing vozidla	NIE ☒
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO ☒	19. Výbava vozidla	ÁNO ☒
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ☐	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ☐

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:01

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	WAU Audi A6 Avant / S6 Avant / A6 allroad quattro / A6 Limousine / S6 Limousine / A7 Sportback / S7 Sportback (F2), kateg. M1
MODEL	Audi A6 Avant; 4 dv. kombi / Audi S6 Avant; 4 dv. kombi / Audi A6 allroad quattro; 4 dv. kombi / Audi A6 Limousine; 4 dv. sedan / Audi S6 Limousine; 4 dv. sedan / Audi A7 Sportback; 4 dv. liftback / Audi S7 Sportback; 4 dv. liftback
KONTROLNÁ ČÍSLICA	OK
MODELOVÝ ROK	2019
VÝROBNÝ ZÁVOD	Audi AG, Neckarsulm, Nemecko
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	090284
OBDOBIE VÝROBY	2018 ...
WAU	Audi AG, Ingolstadt, Nemecko (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e1*2007/46*1801*50
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:01

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

3. Technické údaje

OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	XOARTHE
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	10. 4. 2019
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	9. 1. 2020
ZNAČKA	AUDI
TYP/VARIANT/VERZIA	F2/LDDVEQ1/QA8QA8D*)
OBCHODNÝ NÁZOV	A6 Limousine
VIN	WAUZZZF28KN090284
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2565 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1965 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okre
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e1*2007/46*1801*08
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	2967
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	170
DRUH PALIVA	Nafta + elektrický pohon nie plug-in
OTÁČKY	3250
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	250
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	8
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	245/45 R19 102Y
ROZMER RÁFIKOV	8,5Jx19 ET40
FARBA	Čierna metalíza
SPOTREBA PALIVA	5,8
EURO NORMA	EURO 6
EMISIE ES/EHK	715/2007*2017/1347*AG (EURO 6)
DYMIVOSŤ ES/EHK	715/2007*2017/1347*AG
EMISIE - CO	0,2643 g/km
EMISIE - CO2	151 g/km
EMISIE - NOX	0,0523 g/km
EMISIE - HC + NOX	0,085 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0,5
EMISIE ZVUKU ES/SHK	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09:02:2025 22:01

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Nemecko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum 1. registrácie - údaj zo štátu Nemecko	10. 4. 2019	Nemecko	DGF872H
Ukončenie registrácie v štáte Nemecko	20. 12. 2019	Nemecko	DGF872H
Dátum registrácie - Slovensko	9. 1. 2020	Slovensko	XOARTHE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:01

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 2

Počet majiteľov s právnou formou fyzická osoba: 2

Počet majiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

POČET DRŽITEĽOV: 2

Počet držiteľov s právnou formou fyzická osoba: 2

Počet držiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

*Právna forma majiteľa/držiteľa môže byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ
- právnická osoba – podnikateľ

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:01

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:01

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	1 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 1 :	23. 12. 2019
PRACOVISKO:	PKO Dunajská Streda-1201 Ádorská, 92901 Dunajská Streda
KRAJINA DOVOZU:	Nemecko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKB269137
ČÍSLO NÁLEPKY:	SKBi095498
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 1 :	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku neprávosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 1 :

SPÔSOBILÉ

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVISKA KO:

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy


MIESTO MERANIA:	POČET MERANÍ:	HRÚBKA LAKU:
Predná kapota:	5/5	254 - 470 µm
Ľavý predný blatník:	4/4	104 - 108 µm
Ľavé predné dvere:	4/4	102 - 110 µm
Ľavé zadné dvere:	4/4	97 - 108 µm
Ľavý zadný blatník:	5/5	85 - 106 µm
Zadná kapota:	5/5	55 - 113 µm
Pravý zadný blatník:	5/5	92 - 147 µm
Pravé zadné dvere:	4/4	88 - 107 µm
Pravé predné dvere:	4/4	96 - 100 µm
Pravý predný blatník:	4/4	97 - 107 µm
Strecha vozidla:	5/5	107 - 120 µm
VIN kód, iden. kód:	5/5	29 - 56 µm

Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidlá býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.


Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL


ČÍSLO: 2616-1927-9138




PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE ZKO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:
[fotodokumentácia_KO](#)




predná časť vozidla



ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla



pravá strana vozidla



sklá




interiér vozidla



výrobný štítok



foto1 VIN



zdvojený identifikátor

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:02

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

9. Povinné zmluvné poistenie

✓ ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

9. 2. 2025

EČV:

???

POISTOVŇA:

Generali poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:02

13. Pozastavenie prevádzky

✓ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opäť uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:03

15. Záložné právo

✓ NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:02

16. Blokácia vozidla

✓ NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:01

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

18. Leasing

✓ NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

- ALD Automotive Slovakia s.r.o.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

BKS-Leasing s. r. o.

BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

ČSOB Leasing, a.s.

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

ESSOX FINANCE, s. r. o.

FINANZ SERVIS, spol. s r.o.

Home Credit Slovakia, a.s.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Oberbank Leasing s.r.o.

PB Finančné služby, a. s.

s Autoleasing SK, s. r. o.

Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra-Leasing, s.r.o.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

VFS Financial Services Slovakia s.r.o.

VÚB Leasing, a. s.

MONAQ Leasing, a. s.

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:02

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

19. Výbava vozidla

✓ ÁNO

OD 01/19	SCR SYSTÉM
PAKET LESKLÝ ČIERNY	B-AIRB DEAKTIVOVATEĽ
VEKO BATOŽ-PR AUTOM	STIER S INTEG-OSTREK
AUT-KLIMATIZ 4-ZÓN	KAMERA VZADU
VN-ZRKADLO AUT-ZACL	ASIST DIALK-SVETIEL
VON-ZRKAD AUT-ZACLON	VON-ZRKADLO ASFÉR
MMI RÁDIO HIGH/NAVIG	SOUND BANG/OLUFSEN
RÁDIO-PRIJÍMAČ DIGIT	PARK-LOKÁTOR PR/Z
KEYLESS ENTRY	ASIST-SYSTÉM E-CALL
ŠPORTOVÉ SEDADLÁ	SEDADLÁ P+Z VYHR
ZAD-OPERADLO DELENÉ	VÝBAVA KOŽA VALCONA
ŠPORTOVÝ VOLANT	BEDROVÁ OPIERKA ELEK
STROPNÝ PANEL ČIERNY	ŤZ S VÝKYV-GUĽOU
VNI-OSVĚTL AMBIENTE	LAKŤ-OPIERKA S P
PALIVO-NÁDRŽ 73 L	CHLADIVO R1234YF
NORM EURO 6AG/H/I	2967 CCM 170KW
AUTOMAT 8-ST	QUATTRO
ASIST JAZDY V KRIŽOV	SLEDOV JAZDNEJ STOPY
PNEU 245/45 R19 .. Y	DISKY 8 J X 19 ALU
BRZDY PREDNÉ 350X34	BRZDA ZADNÁ 330X22
OBLOŽENIE ALUMINIUM	OCHRANA CHODCOV
BOČNÝ AIRBAG VZADU	STREŠNÉ OKNO ELEKTR
ELEKTR-SÚSTAVA 48V	MILD HYBRID SYSTÉM
AVANT	AUDI PHONE BOX
ASIST-SYSTÉMY VODIČA	SLEDOV JAZDNEJ STOPY
VÝBAVA SPORT	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 09.02.2025 22:02

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla

ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	34,54 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	338,28 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
21. 5. 2020	372,82 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		POŠKODENÉ	✗
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	POŠKODENÉ	✗
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

BOČNICA Ľ	NÁRAZNÍK Z	ČISTIACI ROZTOK
LEP-SADA BOČ-SKLA Ľ	APLIKÁTOR	DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla

× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1572,33 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	873,88 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
26. 10. 2020	2267,07 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	POŠKODENÉ	×
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

ŤAŽNÉ ZARIADENIE	SPOJLER NÁRAZNÍKA Z	KONCOVÝ PLECH H Z
SNÍM VN Z Ľ PARK-LOK	SNÍM VN Z P PARK-LOK	SNÍM V Z Ľ PARK-LOK
SNÍM Z P V PARK-LOK	NÁRAZNÍK Z	

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla

× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 3

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	X EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	1179,3 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
4. 12. 2020	1179,3 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	POŠKODENÉ	×
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

SNÍM VN Z P PARK-LOK	SNÍM Z P V PARK-LOK	NÁRAZNÍK Z
SNÍM V Z Ľ PARK-LOK	BOČNICA P	SNÍM VN Z Ľ PARK-LOK
Hrube tmelenie 4dm2		

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla

× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 4

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	2759,81 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	1538,62 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
28. 1. 2021	Celková hodnoty opravy	4333,83 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	POŠKODENÉ	×
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

ZADNÁ KAPOTA	OZD-LIŠTA SVETLA Ľ	REFLEKTOR VN Z Ľ
LEP-SADA ZAD-SKLA	NÁRAZNÍK Z	KONCOVÉ SVETLO V Ľ
DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA	SPOJLER NÁRAZNÍKA Z	"NÁPIS ""AUDI"" Z"
PRIMER ZAD-SKLA	BOČNICA Ľ	NÁPIS D Z P
ČISTIACI ROZTOK	APLIKÁTOR	KONCOVÉ SVETLO VN Ľ
NÁPIS Z P	NÁPIS Z Ľ	OZDOBNÁ LIŠTA Z S
KRYT ZAD-TLMIČA Ľ		

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 5

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1022,71 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	305,44 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
19. 4. 2022	Celková hodnoty opravy	1328,15 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

SVETLOMET P KPL	NÁRAZNÍK P
-----------------	------------

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 6

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1092,05 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	791,85 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
20. 9. 2022	1752,03 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	POŠKODENÉ	×
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

DRŽIAK MASKY CHLAD	MRIEŽKA VZD-VED P P	NÁRAZNÍK P
MRIEŽKA NÁRAZNÍKA P	KRÚŽ SNÍM PARK-L V Ľ	SNÍM V P P PARK-LOK

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla

× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 7

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	X EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	279,21 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
18. 5. 2023	Celková hodnoty opravy	279,21 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		POŠKODENÉ	✗
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

NÁRAZNÍK Z	PAMÄŤ ZÁVAD
------------	-------------

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2616-1927-9138

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 8

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	3388,54 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	2544,25 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
14. 7. 2023	5459,98 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	POŠKODENÉ	×
Ľavé dvere		POŠKODENÉ	×
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

ČISTIACI ROZTOK	ARETÁCIA DVERÍ P Ľ	APLIKÁTOR
RÁM DVERÍ Ľ	DRÔT NA DEMOTÁŽ SKLA	TESNENIE DVERÍ P Ľ
BOČNICA Ľ	TESNENIE DVERÍ Z Ľ	DRŽIAK
KRYT PRAHU Ľ	LEP-SADA PRED-SKLA	DVERE P Ľ
PRIMER PRED-SKLA	DVERE Z Ľ	DISK Z Ľ
APLIKÁTOR	PRAHOVÁ LIŠTA Z Ľ	

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 09.02.2025 22:03

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.