

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR
6. 2. 2015 / 6. 2. 2015

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN
JF1SJ5LC5EG156798

ZNAČKA
SUBARU

OBCHODNÝ NÁZOV
FORESTER CVT EXECUTIVE



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE 	11. Platnosť emisnej kontroly do	18. 9. 2026 
2. VINexpert	OK 	12. Platnosť technickej kontroly do	18. 9. 2026 
3. Technické údaje	OK 	13. Pozastavenie prevádzky	NIE 
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO 	14. Inercia vozidla	ÁNO 
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	2/2 	15. Záložné právo	NIE 
6. Pátranie	NIE 	16. Blokácia vozidla	NIE 
7. Kontrola originality	NIE 	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE 
8. Servisné záznamy	ÁNO 	18. Leasing vozidla	NIE 
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO 	19. Výbava vozidla	NEDOSTUPNÉ 
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ 	20. Poškodenie vozidla	ÁNO 

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	JF1 Subaru Forester (SJ), kateg. M1
MODEL	Subaru Forester; 4 dv. kombi
MOTOR	FB20, 1 995 cm3, 110 kW @ 6 200 RPM, plochý zážihový štvorvalec boxer, 16V, benzín; 4WD
UMIESTENIE RIADENIA	LHD
PALIVOVÝ SYSTÉM A PREVODOVKA	DOHC; MPI; CVT
SYSTÉM POHONU A PREVODOVKY	4WD; CVT
MODELOVÝ ROK	2014
VÝROBNÝ ZÁVOD	Fuji Heavy Industries Ltd. (Subaru), Ota-city, Gunma Prefecture, Japonsko
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	156798
OBDOBIE VÝROBY	2013 - 2020
JF1	Fuji Heavy Industries Limited, Gunma Prefect, Japonsko (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e13*2007/46*1305*06
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
16V	16 ventilov (celkom)16 valves (total)
4WD	Pohon štyroch kolies4 Wheel Drive
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
DOHC	Ventilový rozvod s dvoma vačkovými hriadeľmi nad hlavou valcovDouble Over Head Camshaft
MPI	Viacbodové vstrekovanieMulti Point Injection
CVT	Automatická prevodovka s plynulo premenlivým prevodomContinuously Variable Transmission

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

3. Technické údaje

☒ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	KN007GA
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	6. 2. 2015
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	6. 2. 2015
ZNAČKA	SUBARU
TYP/VARIANT/VERZIA	SJ/SJ5/530
OBCHODNÝ NÁZOV	FORESTER CVT EXECUTIVE
VIN	JF1SJ5LC5EG156798
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2015 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1606 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okre
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e13*2007/46*1305*02
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	1995
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	110
DRUH PALIVA	BENZÍN
OTÁČKY	6200
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	192
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	CVT
POČET STUPŇOV	1
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	225/60 R 17 99 V (H-zimné)
ROZMER RÁFIKOV	7J x 17 ET48
FARBA	Hnedá metalíza svetlá
SPOTREBA PALIVA	6,5
EURO NORMA	EURO 5
EMISIE ES/EHK	715/2007*459/2012J (EURO 5)
DYMIVOSŤ ES/EHK	
EMISIE - CO	0,225 g/km
EMISIE - CO2	150 g/km
EMISIE - NOX	0,021 g/km
EMISIE - HC + NOX	0 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0
EMISIE ZVUKU ES/SHK	51-02

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13:03:2025 16:53

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

4. Krajina pôvodu

☒ ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Slovensko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	6. 2. 2015	Slovensko	KN007GA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

☒ ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 2

POČET DRŽITEĽOV: 2

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

6. Pátranie

☒ NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

7. Kontrola originality

☒ NIE

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY: NIE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

8. Servisné záznamy

ÁNO

Dátum: 7. 5. 2024

vykonaná práca:

- Selectmonitor - diagnostika motora
- výmena oleja + kontrola predn. nápravy

použitý materiál:

- olej MOTUL 0W20
- podložka vyp. skrutky ol. vane - BENZIN
- Filter olejový

Dátum: 2. 6. 2023

vykonaná práca:

- výmena oleja v CVT prevodovke

použitý materiál:

- PREV.OLEJ CVT2 - Atm.
- podložka vyp. skrutky ol. vane CVT prev.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

13. 3. 2025

EČV:

KN007GA

POISŤOVŇA:

Kooperativa poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

13. Pozastavenie prevádzky

NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:54

14. Inzercia vozidla

ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA

INZERENT

INZERÁT

13.03.2024

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 1](#)

12.04.2024

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 2](#)

20.10.2024

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 3](#)

17.11.2024

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 4](#)

08.03.2025

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 5](#)

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:54

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

15. Záložné právo

 NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

16. Blokácia vozidla

 NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

17. Zoznam daňových dlžníkov

 NIE

Overenie majiteľa/držiteľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:54

18. Leasing

 NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
BKS-Leasing s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
ČSOB Leasing, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.
Home Credit Slovakia, a.s.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Oberbank Leasing s.r.o.
PB Finančné služby, a. s.
s Autoleasing SK, s. r. o.
Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
VÚB Leasing, a. s.
MONAQ Leasing, a. s.

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 13.03.2025 16:53

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2142-1639-8730

20. Poškodenie vozidla


ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	749,18 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	717,44 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
9. 10. 2019	Celková hodnoty opravy	1466,62 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		POŠKODENÉ	✗
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	✗
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

NÁRAZNÍK Z	ZADNÉ SVETLO P	BOČNICA Z P
DRŽIAK VN P NÁRAZN Z	NOS-PLECH VN SVET P	DRŽIAK V P NÁRAZN Z

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 13.03.2025 16:54

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.