

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

12. 6. 2018 / 12. 6. 2018

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

TMBAP6NH9J4542032

ZNAČKA

ŠKODA

OBCHODNÝ NÁZOV

RAPID



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE ☒	11. Platnosť emisnej kontroly do	27. 6. 2026 ☒
2. VINexpert	OK ☒	12. Platnosť technickej kontroly do	27. 6. 2026 ☒
3. Technické údaje	OK ☒	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ☒
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ☒	14. Inercia vozidla	ÁNO ☒
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	4/4 ☒	15. Záložné právo	NIE ☒
6. Pátranie	NIE ☒	16. Blokácia vozidla	NIE ☒
7. Kontrola originality	NIE ☒	17. Zoznam daňových dlžníkov	NEDOSTUPNÉ ☒
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ☒	18. Leasing vozidla	NIE ☒
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO ☒	19. Výbava vozidla	ÁNO ☒
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ☒	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ☒

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:15

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	TMB Škoda Rapid (NH), kateg. M1
MODEL, KAROSÉRIE, RIADENIE A POHON	Škoda Rapid; sedan; LHD; FWD
MOTOR	CHZB, 999 cm3, 70 kW @ 5 000 RPM, 160 Nm @ 1 500 - 3 500 RPM, L3, benzín, TSI, Euro 6, výrobca: Volkswagen AG (2018) // DKLD, 999 cm3, 70 kW @ 5 000 - 5 500 RPM, L3, benzín, TSI, Euro 6d TEMP, výrobce: Volkswagen AG (2019)
ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	airbagy: predné (vodič & spolujazdec), bočné (1. rad), stropné (1. & 2. rad)
MODELOVÝ RAD	Škoda Rapid
KONTROLNÁ ČÍSLICA	OK
MODELOVÝ ROK	2018
VÝROBNÝ ZÁVOD	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Česká republika
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	542032
OBDOBIE VÝROBY	2012 - 2019
TMB	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Slovenská republika (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2007/46*0250*20 (2012 - 2018) // e8*2007/46*0320*01 (2019)
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
FWD	FWD Náhon na predné kolesáFront Wheel Drive
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
L3	3 valce v rade3 cylinders in line
TSI	Označenie používané pre preplňované motory s priamym vstrekovaním benzínu vyrábané koncernom VolkswagenTwincharged Stratified Injection
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:15

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

3. Technické údaje

☒ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	KN675GA
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	12. 6. 2018
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	12. 6. 2018
ZNAČKA	ŠKODA
TYP/VARIANT/VERZIA	NH/AACHZB/*
OBCHODNÝ NÁZOV	RAPID
VIN	TMBAP6NH9J4542032
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	1630 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1170 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okre
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e11*2007/46*0250*19
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	999
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	70
DRUH PALIVA	BENZÍN
OTÁČKY	5000
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	187
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	MT
POČET STUPŇOV	5
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	175/70 R14 84T
ROZMER RÁFIKOV	5Jx14 ET35
FARBA	Strieborná metalíza svetlá
SPOTREBA PALIVA	4,5
EURO NORMA	EURO 6
EMISIE ES/EHK	715/2007*2016/646W (EURO 6)
DYMIVOSŤ ES/EHK	715/2007*2016/646W
EMISIE - CO	0,211 g/km
EMISIE - CO2	103 g/km
EMISIE - NOX	0,021 g/km
EMISIE - HC + NOX	0 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0
EMISIE ZVUKU ES/SHK	51-03

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05:03:2025 17:15

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Slovensko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	12. 6. 2018	Slovensko	KN675GA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:15

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 4

POČET DRŽITEĽOV: 4

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:15

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:15

7. Kontrola originality

NIE

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY: NIE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poisťnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

5. 3. 2025

EČV:

KN675GA

POISŤOVŇA:

Union poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

13. Pozastavenie prevádzky

☑ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

14. Inzercia vozidla

☑ ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA	INZERENT	INZERÁT
24.02.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 1

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

15. Záložné právo

☑ NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

16. Blokácia vozidla

☑ NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:15

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

18. Leasing

✓ NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

- ALD Automotive Slovakia s.r.o.

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

BKS-Leasing s. r. o.

BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

ČSOB Leasing, a.s.

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

ESSOX FINANCE, s. r. o.

FINANZ SERVIS, spol. s r.o.

Home Credit Slovakia, a.s.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
- Oberbank Leasing s.r.o.

PB Finančné služby, a. s.

s Autoleasing SK, s. r. o.

Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra-Leasing, s.r.o.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

VFS Financial Services Slovakia s.r.o.

VÚB Leasing, a. s.

MONAQ Leasing, a. s.

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

19. Výbava vozidla

✓ ÁNO

- OD 08/17

OCHRANA CHODCOV

AUTOM-KLIMATIZÁCIA

SKLÁ DETERMÁLNE

STREŠNÁ ANTÉNA

3 OPĚRKY HLAVY VZADU

VN-ZRKAD AUT ZACLON

4-REPRODUKTORY

DVOJITÝ SVETLOMET

OPERADLO Z DELENÉ

OSTREK-TRYSKY VYHR

3-RAMENNÝ VOLANT

PÁKA RUČ-BRZDY KOŽA

SYST "ŠTART & STOP"

5-ST PREVODOVKA

BRZDA VZADU 230X9

REGULÁTOR RÝCHLOSTI

6 J X 15 ALU

SNÍMAČ HLAD OLEJA

4-DVER (SEDAN)

2-VRSTV METALÍZA
- FILTER AKTÍV-UHLIA

EMISNÁ NORMA EURO 6+

PRED-SKLO DETERMÁLNE

OCHR-LIŠTY BOČNÉ

EL OVL-OKIEN PR+ZAD

VON-ZRKAD ELEKT VYHR

ANTÉNA SKLA

HMLOVKA

SEDA D P L' VÝŠK-NAST

SED VODIČ/SPOLU VYHR

PARK-LOKÁTOR VZADU

CHROM-PAKET

ALTERNÁTOR 110A

999 CCM 70KW

SERVORIADENIE ELEKTR

B-AIRB DEAKTIVOVATEĽ

185/60 R 15

KONTR TLAKU V PNEU

AIRBAG HLAVY

CHLADENIE SCHRÁNKY

SERVIS FLEXIBILNÝ

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 05.03.2025 17:16

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2337-5451-1541

20. Poškodenie vozidla

ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA
ŠKODA

SVK

KALKULÁCIA OPRAVY

Cena dielov

194,79 EUR bez DPH

Cena práce

X EUR bez DPH

Cena lakovania

124,72 EUR bez DPH

DÁTUM KALKULÁCIE

28. 9. 2020

Celková hodnoty opravy

319,51 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Ľavé dvere		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Pravé dvere		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Strecha		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Sklo	čelné	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	zadné	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

PNEUMATIKA P Ľ

DISK Z Ľ

VENTIL PNEU Z Ľ

DISK P Ľ

VENTIL PNEU P Ľ

PNEUMATIKA Z Ľ

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 05.03.2025 17:16

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.