

AUTO - PASS

ROZŠÍRENÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR
15. 12. 2020 / 9. 2. 2024

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN
TMBJR7NP7M7037441

ZNAČKA
ŠKODA

OBCHODNÝ NÁZOV
SUPERB



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	ÁNO ✓	11. Platnosť emisnej kontroly do	2. 1. 2027 ✓
2. VINexpert	OK ✓	12. Platnosť technickej kontroly do	2. 1. 2027 ✓
3. Technické údaje	OK ✓	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✓
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✓	14. Inercia vozidla	ÁNO ✓
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	2/2 ✓	15. Záložné právo	NIE ✓
6. Pátranie	NIE ✓	16. Blokácia vozidla	NIE ✓
7. Kontrola originality	ÁNO ✓	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE ✓
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ⓘ	18. Leasing vozidla	NIE ✓
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO ✓	19. Výbava vozidla	ÁNO ✓
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ⓘ	20. Indikatívna informácia o poškodení vozidla	NIE ✓

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

1. Predchádzajúce overenie

ÁNO

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

19.09.2024 08:09:57

SUBJEKT, KTORÝ ÚDAJE A INFORMÁCIE OVEROVAL:

verejnost

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	TMB Škoda Superb III (3T/NP), kateg. M1
KAROSÉRIA, UMIESTNENIE RIADENIA A POHON	Škoda Superb kombi; LHD; 4x2
MOTOR	DTUA, 1 968 cm3, 147 kW @ 3 600 - 4 100 RPM, L4, diesel, TDI, Euro 6d-TEMP, výrobca: Volkswagen AG (2021 - . . .)
ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	airbagy: predné (vodič & spolujazdec), bočné (1. rad), stropné (1. & 2. rad), kolenné (vodič)
TYP VOZIDLA	Škoda Superb III
KONTROLNÁ ČÍSLICA	OK
MODELOVÝ ROK	2021
VÝROBNÝ ZÁVOD	Škoda Auto a.s., Kvasiny, Česká republika
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	037441
OBDOBIE VÝROBY	2015 - 2023
TMB	Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Slovenská republika (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2001/116*0326*45 (2015 - 2018) // e8*2007/46*0317*25 (2019 - 2023)
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
4X2	4 kolesá; pohon 2 kolies4 wheels; 2 wheel drive
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
L4	4 valce v rade4 cylinders in line
TDI	Preplňovaný vznetový motor s priamym vstrekovanímTurbo Diesel Injection
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

3. Technické údaje

OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	AA426FL
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	15. 12. 2020
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	9. 2. 2024
ZNAČKA	ŠKODA
TYP/VARIANT/VERZIA	3T/ACDTUAX01/NFD7FD7GC0044*
OBCHODNÝ NÁZOV	SUPERB
VIN	TMBJR7NP7M7037441
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2237 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1598 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e8*2007/46*0317*17
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	1968
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	147
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	3600
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	234
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	7
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	235/40 R19 96W
ROZMER RÁFIKOV	8Jx19 ET44
FARBA	Žltá metalíza - zlatá
SPOTREBA PALIVA	4,7
EURO NORMA	EURO 6d
EMISIE ES/EHK	715/2007*2018/1832AP EURO 6d
DYMIVOSŤ ES/EHK	
EMISIE - CO	0,0272 g/km
EMISIE - CO2	124 g/km
EMISIE - NOX	0,0319 g/km
EMISIE - HC + NOX	0,0432 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0,27
EMISIE ZVUKU ES/SHK	

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06:03:2025 18:48

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Česko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	9. 2. 2024	Slovensko	AA426FL

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 2

POČET DRŽITEĽOV: 2

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika	Vozidlo sa nenachádza v pátraní
 Česká republika	Vozidlo sa nenachádza v pátraní
 Rumunsko	Vozidlo sa nenachádza v pátraní
 Slovinsko	Vozidlo sa nenachádza v pátraní
 Litva	Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:

1 krát

DÁTUM VYKONANIA KO Č. 1 :

26. 1. 2024

PRACOVISKO:

PKO Partizánske - 1307 Mostová , 95804 Partizánske

KRAJINA DOVOZU:

Česko

ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:

SKB794780

ČÍSLO NÁLEPKY:

KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 1 :

110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku neprávosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 1 :

SPÔSOBILÉ

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVISKA KO:

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy

MIESTO MERANIA:

POČET MERANÍ:

HRÚBKA LAKU:

Predná kapota:

5/5

147 - 234 µm

Ľavý predný blatník:

4/4

223 - 256 µm

Ľavé predné dvere:

4/4

112 - 143 µm

Ľavé zadné dvere:

4/4

76 - 80 µm

Ľavý zadný blatník:

5/5

77 - 84 µm

Zadná kapota:

5/5

77 - 80 µm

Pravý zadný blatník:

5/5

82 - 86 µm

Pravé zadné dvere:

4/4

78 - 86 µm

Pravé predné dvere:

4/4

140 - 143 µm

Pravý predný blatník:

4/4

127 - 136 µm

Strecha vozidla:

5/5

89 - 97 µm

VIN kód, iden. kód:

5/5


77 - 78 µm

Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidlá býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.


Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915




PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE ZKO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:
[fotodokumentácia_KO](#)



predná časť vozidla



ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla



pravá strana vozidla



sklá



interiér vozidla



výrobný štítok



foto1 VIN



zdvojený identifikátor

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

6. 3. 2025

EČV:

AA426FL

POISTOVŇA:

Union poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

13. Pozastavenie prevádzky

NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:49

14. Inzercia vozidla

ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA	INZERENT	INZERÁT
02.06.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 1
02.07.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 2
01.08.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 3
31.08.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 4
30.09.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 5
06.03.2025	právnická osoba	zobraziť inzerát č. 6

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:49

15. Záložné právo

NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

16. Blokácia vozidla

NIE

V prípade, ak je vozidlo blokové, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

17. Zoznam daňových dlžníkov

☒ NIE

Overenie majiteľa/držiateľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:49

18. Leasing

☒ NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

19. Výbava vozidla

✓ ÁNO

OD 11/20	DETSKÁ POISTKA EL
športový paket	rozšírenie odhlučnenie hluku
cúvacia kamera	chladivo R1234yf
automatická klimatizácia 2-zónová	čelné sklo Klimakomfort
prídavné kúrenie	SKLÁ P AKUST/Z TÓN
vnútorné zrkadlo automat-zacloniteľné	osvetlenie Ambiente
von-zrkadlá elektrické sklopné/automaticky zacloniteľné s pamäťou	dekor karbón
rádio/navigácia COLUMBUS	Soundpaket
tlmič kmitania volantu	LED-svetlomety s odboč-svetlom
hmlové svetlomety s integrovaným odboč-svetlom	ostrekovanie svetlometov
intervalové prepínanie dažď-/svetel-snímačom	stierač zad-skla
zadné svetlá LED s dynamickou smerovkou	asistenčné osvetlenie a "Coming-Home"
OSTREK-TRYSKY VYHR	poťahy koža Alcantara
predné sedadlá vyhrievané	stredná lakťová opierka vzadu
kožená hlavica radiacej páky	ochran-mriežka chladiča s Black-Magic lištami
ZADNÝ SPOJLER SPORT	športový multifunkčný kožený volant vyhrievaný s rad-pádlami
ZADNÝ SPOJLER SPORT	KONTROLKA BEZP-PÁSOV
pedále s nerez-krytmi	strešný nosič
ťažné zariadenie (originál) s odnímateľnou guľou	kamera vpredu
asistent sledovania jazdnej stopy	Front Assist s funkciou núdzovej brzdy City
NÁPIS VYS-LESK SC	parkovací asistent
Start-Stop systém	1968 CCM 147KW
7-stupňová DSG	PRED-POHON
dynamický podvozok (DCC)	dynamický svetelný asistent
tempomat s reguláciou rýchlosti	235/40 R 19 .. W
8 J x 19 alu SUPERNOVA čierne	tlaková fľaša na hustenie pneu
alternátor 180 A	KEYLESS ENTRY
SCR katalyzátor	komfortné otváranie zadnej kapoty
digitálne rádio	ozdobné lišty rámov okien čierne
AIRBAG KOLIEN	DYNAMICKÉ RIADENIE
slnečná roleta pre bočné sklá vzadu	kombi
BEDROVÁ OPIERKA P EL	predný nárazník Sport
EMIS-NORMA EU6 AP	2-vrstv metalíza - 2-vrstv metalíza - Dragon skin

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

20. Indikatívna informácia o poškodení vozidla

✓ NIE

Pre dané vozidlo nevidujeme záznamy o poškodení vozidla v dôsledku dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 06.03.2025 18:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2052-7684-7915

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ DŇA: 06.03.2025 18:49