

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

3. 8. 2015 / 3. 8. 2015

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

U5YPC815AEL651387

ZNAČKA

KIA

OBCHODNÝ NÁZOV

SPORTAGE



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE ✗	11. Platnosť emisnej kontroly do	17. 10. 2025 ✓
2. VINexpert	OK ✓	12. Platnosť technickej kontroly do	17. 10. 2025 ✓
3. Technické údaje	OK ✓	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✓
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✓	14. Inercia vozidla	ÁNO ✓
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	3/2 ✓	15. Záložné právo	NIE ✓
6. Pátranie	NIE ✓	16. Blokácia vozidla	NIE ✓
7. Kontrola originality	NIE ✗	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE ✓
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ⓘ	18. Leasing vozidla	NIE ✓
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO ✓	19. Výbava vozidla	ÁNO ✓
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ⓘ	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ✗

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	U5Y Kia Sportage (SLS), kateg. M1
MODEL	Kia Sportage
ÚROVEŇ VÝBAVY	GLS
TVAR KAROSÉRIE	4 dv. SUV
ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	aktívne bezpečnostné pásy (všetky sedadlá); airbagy nie sú špecifikované
MOTOR	D4FD, 1 685 cm3, 85 kW @ 4 000 RPM, L4, diesel, CRDi
RIADENIE A PREVODOVKA	LHD; 2WD; MT
MODELOVÝ ROK	2014
VÝROBNÝ ZÁVOD	KIA Motors Slovakia s.r.o., Žilina, Slovenská republika
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	651387
OBDOBIE VÝROBY	2011 - 2016
U5Y	KIA Motors Slovakia s.r.o., Žilina, Slovensko (osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2007/46*0136*15
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
GLS	Stredná (výbava)Middle (equipment)
SUV	Športové úžitkové vozidloSport Utility Vehicle
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
L4	4 valce v rade4 cylinders in line
CRDI	Common Rail Direct Injection (direct fuel injection is a modern variant of direct fuel injection system for diesel engines)
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
2WD	Pohon dvoch kolies2 Wheel Drive
MT	Manuálna prevodovkaManual Transmission

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

3. Technické údaje

☒ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	NZ878IG
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	3. 8. 2015
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	3. 8. 2015
ZNAČKA	KIA
TYP/VARIANT/VERZIA	SLS/F5D41/M65AZ1
OBCHODNÝ NÁZOV	SPORTAGE
VIN	U5YPC815AEL651387
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	1940 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1555 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okre
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e11*2007/46*0136*13
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	1685
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	85
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	4000
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	173
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	MT
POČET STUPŇOV	6
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	215/70 R 16 100 H
ROZMER RÁFIKOV	6.5 J x 16 ET36
FARBA	Biela metalíza
SPOTREBA PALIVA	5,2
EURO NORMA	EURO 5
EMISIE ES/EHK	715/2007*136/2014J (EURO 5)
DYMIVOSŤ ES/EHK	715/2007*136/2014J
EMISIE - CO	0,225 g/km
EMISIE - CO2	135 g/km
EMISIE - NOX	0,131 g/km
EMISIE - HC + NOX	0,158 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0,51
EMISIE ZVUKU ES/SHK	70/157*2007/34

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12:03:2025 18:10

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Slovensko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	3. 8. 2015	Slovensko	NZ878IG

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 3

POČET DRŽITEĽOV: 2

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Česká republika

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Rumunsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Slovinsko

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 Litva

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

7. Kontrola originality

NIE

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY: NIE

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poisťnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

KU DŇU:

12. 3. 2025

EČV:

NZ878IG

POISŤOVŇA:

Kooperativa poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

13. Pozastavenie prevádzky

☑ NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:11

14. Inzercia vozidla

☑ ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA

12.03.2025

INZERENT

právnická osoba

INZERÁT

[zobraziť inzerát č. 1](#)

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:11

15. Záložné právo

☑ NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

16. Blokácia vozidla

☑ NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

17. Zoznam daňových dlžníkov

☑ NIE

Overenie majiteľa/držiteľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:11

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

18. Leasing

 **NIE**

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

19. Výbava vozidla

✓ ÁNO

OD 03/15	AUTOMAT-KLIMATIZÁCIA
PRÍDAV-KÚRENIE (PTC)	CHLADENIE SCHRÁNKY
SKLÁ TÓN (PRIVACY)	PŘ-SKLO/ODMRAZOVAČ
SNÍMAČ OVL-OKNA P Ľ	VON-ZRKAD LAKOVANÉ
VON-ZRKAD SO SMEROV	VON-ZRKAD EL SKLOP
VON-ZRKADLO VYHR	INFINITY SYSTÉM
ZESILOVAČ AUDIO	SYSTÉM BLUETOOTH
SUBWOOFER	OVLÁD RÁDIA NA VOL
XENÓN-SVETLO	HMLOVKA
DENNÉ OSVETLENIE	HMLOV-/ODBOČ-SVETLÁ
ZADNÉ SVETLÁ LED	OSTREKOVANIE SVETIEL
VÝBAVA LÁTKA/KOŽA	VNÚT-VÝBAVA KOŽA
RUKOVÄŤ RAD-PÁKY KOŽ	SEADLÁ P+Z VYHR
AKTÍV-HLAV-OPIERKY P	DAŽĎOVÝ SNÍMAČ
SVETEL-SNÍMAČ	ECO-DYNAMICS
MASKA CHLADIČA CHRÓM	LIŠTA NÁRAZN CHRÓM
VYHRIEVANÝ VOLANT	SUPERVISION
ALARM	INTELIG-PARK-SYSTÉM
LIŠTA OKNA CHRÓM	KĽUČKY DVERÍ CHRÓM
EMISNÁ NORMA EURO 5	KAMERA VZADU
1685 CCM 85KW	6-ST PREVODOVKA
NAST-VOLANT 2 OSI	VOLANT VÝŠK-NASTAV
SYST "ŠTART & STOP"	CRUISE-CONTROL
PNEU 225/60 R17..H	DISKY 6.5 J X 17 ALU
KONTR TLAKU V PNEU	VÝSTRAŽ-SVETLÁ AUT
ESP	PRED-POHON
AIRBAG HLAVY	BOČNÝ AIRBAG
STREŠNÝ NOSIČ	STREŠNÝ SPOJLER
3-VRSTEV-PERLEFEKT - 3-VRSTEV-PERLEFEKT - Deluxe Whi	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 12.03.2025 18:10

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

20. Poškodenie vozidla


ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1304,87 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	1430,74 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
12. 2. 2019	Celková hodnoty opravy	2735,61 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	✗
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	✗
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		POŠKODENÉ	✗
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

PRAH DVERÍ V P	DVERE Z P	TESNENIE DVERÍ P P
UP-SA PANELA DV P P	hrube tmelenie	VONKAJŠIE ZRKADLO P
PRÍCHYTKA	SKRUTKA	konzervacia dielov
BLATNÍK P P	BOČNICA Z P VON	DVERE P P
KRYT PRAHU P P	OCHR-PROTI KAM Z P	PRÍCHYTKA
FÓLIA VN DVERÍ P P	OZD-PÁS Z DVERÍ P P	TES RÁMU DVERÍ P P
OZD-PÁS P DVERÍ P P		

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	208,74 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	328,42 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
23. 10. 2020	537,16 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		POŠKODENÉ	×
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

BLATNÍK P P	ZÁSTERKA P P	VONKAJŠIE ZRKADLO P
DVERE P P PO OKNO	KRYT PRAHU P P	

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 3

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	222,97 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Cena lakovania	79,9 EUR bez DPH
18. 11. 2020	Celková hodnoty opravy	302,87 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Zadná časť karosérie		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Ľavé dvere		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Pravé dvere		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Strecha		NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
Sklo	čelné	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	ľavá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	pravá strana	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓
	zadné	NEŠPECIFIKOVANÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

PNEUMATIKA Z P	PNEUMATIKA P P
----------------	----------------

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2792-8133-4753

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 4

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	1000,26 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	329,56 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
26. 4. 2021	1223,43 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

NÁRAZNÍK D P	KRYT OSTREKOVAČOV P	MRIEŽKA NÁRAZNÍKA P
NÁRAZNÍK P H	OSTREKOVANIE SVETIEL	KRYT P PR-NÁRAZNÍKA

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 12.03.2025 18:11

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.