

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

28. 2. 2020 / 27. 4. 2020

ZNAČKA

FORD

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

WF03XTTG3KM16177

OBCHODNÝ NÁZOV

Tourneo Custom



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	11. Platnosť emisnej kontroly do	29. 4. 2026 <input checked="" type="checkbox"/>
2. VINexpert	OK <input checked="" type="checkbox"/>	12. Platnosť technickej kontroly do	29. 4. 2026 <input checked="" type="checkbox"/>
3. Technické údaje	OK <input checked="" type="checkbox"/>	13. Pozastavenie prevádzky	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	14. Inercia vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR	2/2 <input checked="" type="checkbox"/>	15. Záložné právo	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
6. Pátranie	NIE <input checked="" type="checkbox"/>	16. Blokácia vozidla	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
7. Kontrola originality	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	17. Zoznam daňových dlžníkov	NEDOSTUPNÉ <input type="checkbox"/>
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME <input type="checkbox"/>	18. Leasing vozidla	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
9. Povinné zmluvné poistenie	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	19. Výbava vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ <input type="checkbox"/>	20. Poškodenie vozidla	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

1. Predchádzajúce overenie

✖ NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:04

2. VINexpert

✔ VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	WFO Ford Transit (Tourneo) Custom (FAC), kateg. M1
TVAR KAROSÉRIE	4 dv. kombi; 9 sedadiel; predĺžené prevedenie "300"
KONŠTANTA	-
OZNAČENIE VÝROBCU	Ford, Turecko
VÝROBNÝ ZÁVOD	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Golcuk - Kocaeli, Turecko
MODELOVÝ RAD	Ford Tourneo Custom / Ford Transit Custom
TVAR KAROSÉRIE	4 dv. kombi; 9 sedadiel; predĺžené prevedenie "300"
ROK VÝROBY	2019
MESIAC VÝROBY FORD	november
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	16177
OBDOBIE VÝROBY	2012 - 2023
WFO	Ford Werke AG, Köln, Nemecko (osobné vozidlo, úžitkové vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2007/46*0676*10 (2012 - 2019) / e5*2007/46*1034*11 (2019 - 2023)
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
AG	Aktiengesellschaft (akciová spoločnosť)Aktiengesellschaft (German: Joint-Stock Company)

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:04

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

3. Technické údaje

OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.

Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	NZ913HH
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	28. 2. 2020
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	27. 4. 2020
ZNAČKA	FORD
TYP/VARIANT/VERZIA	FAC/BCFA1TBX/S9AGCSADCAFGE
OBCHODNÝ NÁZOV	Tourneo Custom
VIN	WF03XXTTG3KM16177
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	3240 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	2378 kg
KATEGÓRIA	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okre
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e5*2007/46*1034*03
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	1995
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	136
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	3500
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	180
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	6
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	215/60 R17C 109/107T
ROZMER RÁFIKOV	7.0J x 17 H2 x 55.0
FARBA	Šedá metalíza
SPOTREBA PALIVA	6,7
EURO NORMA	EURO 6
EMISIE ES/EHK	715/2007*2018/1832DG (EURO 6)
DYMIVOSŤ ES/EHK	715/2007*2018/1832DG
EMISIE - CO	0,1522 g/km
EMISIE - CO2	174 g/km
EMISIE - NOX	0,0431 g/km
EMISIE - HC + NOX	0,0626 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0,5
EMISIE ZVUKU ES/SHK	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07:03:2025 12:04

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

4. Krajina pôvodu

ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Maďarsko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum 1. registrácie - údaj zo štátu Maďarsko	28. 2. 2020	Maďarsko	RXP532
Dátum registrácie - Maďarsko	28. 2. 2020	Maďarsko	RXP532
Ukončenie registrácie v štáte Maďarsko	28. 2. 2020	Maďarsko	RXP532
Dátum registrácie - Slovensko	27. 4. 2020	Slovensko	NZ913HH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:04

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 2

POČET DRŽITEĽOV: 2

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:04

6. Pátranie

NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 **Slovenská republika**

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 **Česká republika**

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 **Rumunsko**

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 **Slovinsko**

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

 **Litva**

Vozidlo sa nenachádza v pátraní

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:04

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	1 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 1:	31. 3. 2020
PRACOVISKO:	PKO Nové Zámky-1452 Nánanská cesta , 94301 Štúrovo
KRAJINA DOVOZU:	Maďarsko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKB303687
ČÍSLO NÁLEPKY:	SKBi120384
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 1:	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivovo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 1: **SPÔSOBILÉ**

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVIŠKA KO:

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy

MIESTO MERANIA:	POČET MERANÍ:	HRÚBKA LAKU:
Predná kapota:	5/5	83 - 88 µm
Ľavý predný blatník:	4/4	90 - 108 µm
Ľavé predné dvere:	4/4	92 - 107 µm
Ľavé zadné dvere:	4/4	90 - 101 µm
Ľavý zadný blatník:	5/5	90 - 94 µm
Zadná kapota:	5/5	92 - 104 µm
Pravý zadný blatník:	5/5	87 - 94 µm
Pravé zadné dvere:	4/4	91 - 108 µm
Pravé predné dvere:	4/4	95 - 105 µm
Pravý predný blatník:	4/4	89 - 93 µm
Strecha vozidla:	nemerané	
VIN kód, iden. kód:	5/5	46 - 49 µm

Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidla býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.

Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849



PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE Z KO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:
[fotodokumentácia_KO](#)



predná časť vozidla




ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla



pravá strana vozidla



sklá



interiér vozidla



výrobný štítok





foto1 VIN



zdvojený identifikátor

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

9. Povinné zmluvné poistenie

ÁNO

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

VÝSLEDOK OVERENIA: **K DANÉMU VOZIDLU EVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE**

KU DŇU:

7. 3. 2025

EČV:

NZ913HH

POIŠŤOVŇA:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

13. Pozastavenie prevádzky

NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

14. Inzercia vozidla

ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA

INZERENT

INZERÁT

04.01.2025

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 1](#)

01.02.2025

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 2](#)

03.03.2025

fyzická osoba

[zobraziť inzerát č. 3](#)

07.03.2025

právnická osoba

[zobraziť inzerát č. 4](#)

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

15. Záložné právo

NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

16. Blokácia vozidla

NIE

V prípade, ak je vozidlo blokové, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA**

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:04

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

18. Leasing

NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alsr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

19. Výbava vozidla

ÁNO

OD 10/19	CHL-MASKA 5 VZP CHR
KLIMATIZÁCIA	KLIMATIZÁCIA VZADU
SKLÁ Z TMAVÉ	PREDNÉ SKLO VYHR
DVOJITÉ CENTRÁL-ZAM	ASISTENT MŔTV-UHLA
VON-ZRKAD LAKOVANÉ	VN-ZRKADLO ZACLON
HMLOVKA	ADAPTÍV-SVETLOMETY
ZADNÝ STIERAČ	SNÍMAČ DAŽĎ-/DIAL'-SV
KOŽENÝ VOLANT	LAKŤ-OPIERKA S P
VYHRIEVANIE SEDAD P	ZAD-SEADLÁ NASTAV
SLN-CLONA OSVETLENÁ	STREŠNÁ KONZOLA
BOČNÁ OCHR-LIŠTA LAK	ALARM
KLUČKY DVERÍ VO FARB	PALUBNÝ POČÍTAČ
ŤAŽNÉ ZARIADENIE	EL-ZÁSUVKA 230V
SLEDOV JAZDNEJ STOPY	PARK-LOKÁTOR PR/Z
KAMERA VZADU	SÉRIA 320
FORD SYNC 3	TOUCHSCREEN
XENÓN-SVETLOMETY	FORD EASY FUEL
EMIS-NORMA EURO 6.2	6-ST AUT-PREVODOVKA
1996 CCM 136KW	SYST "ŠTART & STOP"
AIRBAG SPOLUJAZDCA	REGUL RÝCHL ADAPTÍV
PNEU 215/60 R17..T	DISKY 7 J X 17 ALU
ALTERNÁTOR 240A	BOČNÉ OKNO Ľ
BOČNÉ OKNO P	POSUVNÉ OKNO P Ľ
POSUVNÉ OKNO P P	NAFT-FILTER ČASTÍC
SLUN-ROLETA BOČ-SKLA	AIRBAG HLAVY
BOČNÝ AIRBAG	POSUV-DVERE PRESKL Ľ
POSUV-DVERE PRESKL P	Z-KAPOTA PRESKLENÁ
RÁZVOR 3300 MM	ZÁSTERKY P/Z
BUS	2-VRSTV METALÍZA
Z-NÁRAZN KPL LAKOV	PŘ-NÁRAZN KPL LAKOV

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 07.03.2025 12:05

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2275-6867-4849

20. Poškodenie vozidla

ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA
ŠKODA

SK

KALKULÁCIA OPRAVY

Cena dielov

803,65 EUR bez DPH

Cena práce

X EUR bez DPH

DÁTUM KALKULÁCIE

25. 11. 2024

Cena lakovania


41,99 EUR bez DPH

Celková hodnota opravy

845,64 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť karosérie	NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ ✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ ✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ ✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ ✓
Ľavé dvere	NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere	NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha	NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	POŠKODENÉ ✗
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ ✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ ✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ ✓



POŠKODENÉ DIELY

LEP-SADA PRED-SKLA

PRÍDAVNÁ TES-HMOTA P

PREDNÉ SKLO

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 07.03.2025 12:05

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.