

AUTO - PASS

ÚPLNÝ

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

Údaje o vozidle

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN
SALYA2BK6JA735421

ZNAČKA
LAND ROVER

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR
7. 2. 2018 / 7. 2. 2018

OBCHODNÝ NÁZOV
RANGE ROVER VELAR



Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE ✗	11. Platnosť emisnej kontroly do	28. 3. 2026 ✓
2. VINexpert	OK ✓	12. Platnosť technickej kontroly do	28. 3. 2026 ✓
3. Technické údaje	OK ✓	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✓
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✓	14. Inercia vozidla	ÁNO ✓
5. Počet majiteľ'ov/držiteľ'ov vozidla v SR	7/6 ✓	15. Záložné právo	NIE ✓
6. Pátranie	NIE ✓	16. Blokácia vozidla	NIE ✓
7. Kontrola originality	ÁNO ✓	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE ✓
8. Servisné záznamy	ÁNO ✓	18. Leasing vozidla	NIE ✓
9. Povinné zmluvné poistenie	NEDOSTUPNÉ ⓘ	19. Výbava vozidla	ÁNO ✓
10. Montáž plynového zariadenia	NIE ✓	20. Poškodenie vozidla	ÁNO ✗

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

1. Predchádzajúce overenie

NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

DÁTUM A ČAS OVERENIA:

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:48

2. VINexpert

VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a číslíc, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	SAL Land Rover Range Rover Velar (LY), kateg. M1G
MODEL	Land Rover Range Rover Velar
PREVEDENIE	Štandardné prevedenie
KAROSÉRIA	4 dv. SUV
PREVEDOVKA A RIADENIE	8AT; LHD
MOTOR	306DT, 2 993 cm3, 202 kW @ 4 000 RPM, 625 Nm @ 1 500 RPM, V6, diesel, Euro 6 / Euro 6d-TEMP, TDV6 (D275) // 306DT, 2 993 cm3, 221 kW @ 4 000 RPM, 700 Nm @ 1 500 RPM, V6, diesel, Euro 6 / Euro 6d-TEMP, TDV6 (D300)
KONTROLNÁ ČÍSLICA	OK
MODELOVÝ ROK	2018
VÝROBNÝ ZÁVOD	Jaguar Land Rover Limited, Solihull, Spojené kráľovstvo
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	735421
OBDOBIE VÝROBY	2018 ...
SAL	Jaguar Land Rover Limited, Whitley, Coventry, Veľká Británia (MPV & SUV)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e11*2007/46*3954*05 (2018 - 2019) / e5*2007/46*1057*14 (2020 - ...)
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
SUV	Športové úžitkové vozidloSport Utility Vehicle
8AT	8 stupňová automatická prevodovka8 automatic transission
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
RPM	Počet otáčok motora za minútuRevolutions Per Minute
V6	6 valcov usporiadaných do "V"6 cylinders in "V"

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

3. Technické údaje

OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.
Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	VT253CY
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	7. 2. 2018
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	7. 2. 2018
ZNAČKA	LAND ROVER
TYP/VARIANT/VERZIA	LY/S5CC2F/A5C1
OBCHODNÝ NÁZOV	RANGE ROVER VELAR
VIN	SALYA2BK6JA735421
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2610 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	2219 kg
KATEGÓRIA	M1G - osobné terénne vozidlo
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e11*2007/46*3954*02
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	2993
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	221
DRUH PALIVA	NAFTA
OTÁČKY	4000
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	241
OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE	
PREVODOVKA	AT
POČET STUPŇOV	8
KATALYZÁTOR	KAT
ROZMER A DRUH PNEUMATÍK	255/60 R18 112W
ROZMER RÁFIKOV	7.5Jx18 ET45
FARBA	Biela
SPOTREBA PALIVA	6,4
EURO NORMA	EURO 6b
EMISIE ES/EHK	715/2007*2016/646W (EURO 6b)
DYMIVOSŤ ES/EHK	
EMISIE - CO	0.1511 g/km
EMISIE - CO2	167 g/km
EMISIE - NOX	0.0640 g/km
EMISIE - HC + NOX	0.0882 g/km
KOR. SÚČINITEĽ ABSORBCIE	0.5000
EMISIE ZVUKU ES/SHK	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24:08:2025 10:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

4. Krajina pôvodu

☒ ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Rakúsko

KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum registrácie - Slovensko	7. 2. 2018	Slovensko	VT253CY

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:48

5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR

☒ ÁNO

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich *právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

POČET MAJITEĽOV: 7

POČET DRŽITEĽOV: 6

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:48

6. Pátranie

☒ NIE JE V PÁTRANÍ

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 Slovenská republika	Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒
 Česká republika	Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒
 Rumunsko	Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒
 Slovinsko	Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒
 Litva	Vozidlo sa nenachádza v pátraní ☒

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:48

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	1 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 1:	6. 2. 2018
PRACOVISKO:	PKO Nitra-1430 Štúrova , 94901 Nitra
KRAJINA DOVOZU:	Rakúsko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKB016432
ČÍSLO NÁLEPKY:	SKAi908500
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 1:	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku neprávosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 1:

SPÔSOBILÉ

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVISKA KO:

Vozidlo nebolo nájdené v pátraní.

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Meranie povlakovej vrstvy nie je súčasťou administratívnej kontroly originality, ktorá sa vykonáva len pri dovoze nových vozidiel.

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052



PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE Z KO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:

[fotodokumentácia_KO](#)



predná časť vozidla



zadná časť vozidla



interiér vozidla



výrobný štítok1



výrobný štítok2



foto1 VIN



foto2 VIN



foto3 VIN

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:49

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

8. Servisné záznamy

ÁNO

Dátum: 11. 6. 2020

vykonaná práca:

použitý materiál:

Dátum: 11. 6. 2020

vykonaná práca:

použitý materiál:

- Vyváženie kolies 4 ks 4x4 od 18"
- Prezutie pneu 8 ks 4x4 od 18"
- D/M kolies 4 ks 4x4 od 18"

- Vyvažovacie závažie 1g

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:49

13. Pozastavenie prevádzky

NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:50

14. Inercia vozidla

ÁNO

DÁTUM INZERCIE VOZIDLA	INZERENT	INZERÁT
04.10.2022	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 1
03.11.2022	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 2
18.11.2023	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 3
18.12.2023	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 4
13.12.2024	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 5
10.01.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 6
07.02.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 7
07.03.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 8
04.04.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 9
02.05.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 10
30.05.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 11
27.06.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 12
25.07.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 13
22.08.2025	fyzická osoba	zobraziť inzerát č. 14

*Adresa je dostupná pre aktívne inzeráty.

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:50

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

15. Záložné právo

✓ NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:50

16. Blokácia vozidla

✓ NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

VÝSLEDOK OVERENIA: NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:48

17. Zoznam daňových dlžníkov

✓ NIE

Overenie majiteľa/držiťľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:50

18. Leasing

✓ NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

VÝSLEDOK OVERENIA: NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR

ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

ALD Automotive Slovakia s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
BKS-Leasing s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
ČSOB Leasing, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.
Home Credit Slovakia, a.s.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Oberbank Leasing s.r.o.
PB Finančné služby, a. s.
s Autoleasing SK, s. r. o.
Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
VÚB Leasing, a. s.
MONAQ Leasing, a. s.

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke www.alssr.sk

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:50

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

19. Výbava vozidla

☒ ÁNO

OD VIN ...JA720242	AUT-KLIMATIZ 4-ZÓN
DIAĽK OVL AUT-KLIMAT	ZASKLENÍ PRIVACY
ASISTENT MŔTV-UHLA	ZDRUŽ-PRÍSTROJ TFT
VON-ZRK EL/VYH SKLOP	SYST KONTROLY ÚNAVY
VON-ZRKAD ASFÉRICKÉ	SYST "ŠTART & STOP"
MULTIMEDIÁL-SYSTÉM	NAVIGAČNÝ SYSTÉM
AUDIOSYS "PREMIUM"	HMLOVKA
SVETLOMET LED MATRIX	OSTREKOVANIE SVETIEL
NÚDZOVÝ ASIST-SYSTÉM	VÝBAVA KOŽA
SEDADLO S PAMÄŤOU	PRED-SEDAD KLIMATIZ
VYHRIEVANÝ VOLANT	MASÁŽ-SEDADLÁ P
SURROUND VIEW	MRIEŽKA KAPOTY LESK
NÁRAZN BLACK/COPPER	MRIEŽKA CHLAD LAK
KRYT D NÁRAZNÍKA LAK	OZD-LIŠTY BOČ LAKOV
ZAD-SEDADLO EL/SKLOP	DISPLEJ "HEAD-UP"
PŘ-SKLO DETERMÁLNI	EPARKSYS PAR/AFR 360
2993 CCM 221KW	8-ST AUT-PREVODOVKA
ROZOZNANIE DOPR-ZNAČ	SLEDOV JAZDNEJ STOPY
HRIADEĽ RIAD OVL EL	BRZD-KOTÚČE P 18"
CRUISE-CONTR ADAPTÍV	PNEU 265/45 R21..W
PNEU-PRUŽENIE	KONZOLA VR CHLADENIA
TELEFÓN / HANDS-FREE	PEDÁLE ALU
POSUVNÁ PANO-STRECHA	KRYT PRAHU OSVETLENÝ
CHLAD-SYSTÉM	NÁPIS "DARK ATLAS"
DVOJ-VÝFUK-POTRUBIE	OCHRAN-SIEŤ
KONTR TLAKU V PNEU	OVLÁD Z-DVERÍ ELEKTR
2-VRSTV UNI	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 24.08.2025 10:50

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

20. Poškodenie vozidla


☒ ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 1

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	2930,06 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	2133,28 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE		
11. 9. 2020	Celková hodnoty opravy	4708,91 EUR bez DPH

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	☒
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	☒
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	☒
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	☒
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	☒
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	☒
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	☒
Pravé dvere		POŠKODENÉ	☒
Strecha		NEPOŠKODENÉ	☒
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	☒
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	☒
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	☒
	zadné	NEPOŠKODENÉ	☒



POŠKODENÉ DIELY

ARETÁCIA P	SPONA P	MODUL DVERÍ P P
hrube tmelenie	UP-SA PANELA DV P P	PRÍCHYTKA P
DVERE P P	DVERE Z P STRED-DIEL	BLATNÍK P P
KRYT D DVERÍ Z P	KRYT D DVERÍ P P	DISK P P
tmel	FÓLIA PANELA DV P P	

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2992-0719-9052

20. Poškodenie vozidla


× ÁNO

Záznam o poškodeniach č. 2

KRAJINA, KDE SA STALA ŠKODA	KALKULÁCIA OPRAVY	
SVK	Cena dielov	2441,97 EUR bez DPH
	Cena práce	X EUR bez DPH
	Cena lakovania	1295,67 EUR bez DPH
DÁTUM KALKULÁCIE	Celková hodnoty opravy	
11. 5. 2023	3550,76 EUR bez DPH	

POŠKODENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VOZIDLA

Predná časť karosérie		POŠKODENÉ	×
Zadná časť karosérie		NEPOŠKODENÉ	✓
Predná časť	pravá strana	POŠKODENÉ	×
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Zadná časť	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
Ľavé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Pravé dvere		NEPOŠKODENÉ	✓
Strecha		NEPOŠKODENÉ	✓
Sklo	čelné	NEPOŠKODENÉ	✓
	ľavá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	pravá strana	NEPOŠKODENÉ	✓
	zadné	NEPOŠKODENÉ	✓



POŠKODENÉ DIELY

NÁRAZNÍK P	KRYT D NÁRAZNÍKA P	KRYT OSTREK Ľ
VÝST UPEV P NÁRAZN	DRŽ SPÄT-VED VZD P	KRYT P PR-NÁRAZNÍKA
KRYT P NÁRAZNÍKA P	DIAGNOSTIKA	OSTR-TRYSKA SVETLA P
KRYT OSTREK P	PREDNÝ SPOJLER P D	VZDUCHOVOD BRZDY P
DRŽÁK PŘ BLATNÍKU PP	KRYT VN P NÁRAZN P	SKRUTKA M6X20
HMLOVKA P	SKRUTKA M6 X 22MM	

Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: Autorealitka.sk s. r. o.

VYGENEROVANÉ DŇA: 24.08.2025 10:50

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.